

**Identification**

Identifiant	77SIS07193
Nom usuel	Société Parisienne d'Impression et de Teinture (SPIT)
Adresse	10, rue Jacquard ZI de MITRY-COMPANS
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	COMPANS - 77123
Caractéristiques du SIS	Ancien site d'impression et de teinture de la Société Parisienne d'Impression et de Teinture (SPIT) de 1974 à 1996, date à laquelle les activités ont été transférées sur un autre site industriel.

La société a initialement été autorisée à installer une usine d'impression sur tissu, a la suite d'une réorganisation de ces activités, la situation administrative du site a été réévaluée et il est apparu que la société SPIT relevait du régime de la déclaration.

La société SPIT est radiée du registre du commerce en avril 1997. La préfecture demande en 2001 à la société JBR Chamtex, propriétaire du foncier de déclarer la cessation d'activité du site et de mettre en sécurité le site (le gérant de la société JBR Chamtex est le même que celui de l'ancienne société SPIT).

Les produits utilisés lors des activités d'impression et de teinture étaient essentiellement des pigments colorés solubles dans l'eau, des encres à base d'alcools ou liquides inflammables, des solvants et des diluants à base d'alcools.

Une évaluation du risque de pollution datée de novembre 2003 a présenté les installations du site dont les principales sont: une zone de stockage et mélanges des couleurs en liquide ou en poudre, une chaufferie avec une cuve enterrée de fioul, un réseau de récupération des eaux de lavage des tissus, une citerne à fioul enterrée, une fosse de décantation, une cuve de White Spirit enterrée et un transformateur électrique. Une évaluation du degré de pollution du sol, des eaux souterraines et des mesures des gaz de sol a également été réalisée en 2003.

Les résultats d'analyses des sols ont montré l'absence de pollution importante en métaux. Toutefois une concentration en arsenic légèrement supérieure à la Valeur de Définition de Source Sol (VDSS) a été identifiée en un point de sondage et des teneurs très importantes en cuivre (supérieures à la valeur de définition de Source Sol et à la Valeur de Constat d'Impact (VCI) usage sensible pour les sols) ont également été identifiées. Les analyses ont révélé l'absence de pollution par les polluants organiques. Cependant, une présence de vapeurs organochlorés a été détectée dans les gaz du sols à proximité de la cuve de White Spirit.

Le foncier a été vendu à la société SCI Chen Immo en juillet 2005 pour un usage d'entreposage et stockage, activité non classée au titre des installations classées.

La société JBR Chamtex étant dissolue en juillet 2006 et en l'absence de certaines justifications, l'instruction de la cessation d'activité n'a pu être menée à son terme.

Etat technique Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire

Observations Aucune investigation dans les eaux souterraines n'a été réalisée. Seul un prélèvement dans un forage présent en bordure Nord du site a été réalisé en janvier 2003. Les résultats ont mis en évidence la présence d'une teneur significative en 1,2-dichloroéthane (supérieure à la Valeur de Constat d'Impact pour un usage sensible) et la présence des hydrocarbures totaux.

En janvier 2005, la société a transmis un courrier dans lequel le directeur général a attesté que le site a fait l'objet d'un nettoyage total, que les déchets ont été évacués. Aucun élément relatif au devenir de la cuve de White Sprit et de la cuve à fioul n'a été apporté par la société.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7708366	http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF7708366

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	673897.0 , 6876577.0 (Lambert 93)
Superficie totale	5364 m ²
Perimètre total	382 m

Liste parcellaire cadastrale

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
COMPANS	AB	41	26/04/2018

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
-------	-------------	---------

Analyses des eaux	Résultats d'analyses des eaux	Oui
Analyses du sol	Résultats des sondages de sol	Oui
Plan	Localisation des sondages	Oui



Cartographie

