Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Identifiant	77SIS00985
Nom usuel	SODAP
Adresse	Gilbraltar
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	MONTHYON - 77309
Caractéristiques du SIS	Le terrain était le site d'une ancienne carrière de gypse, abandonnée en 1966. De 1971 à 1979, le site a accueilli une décharge d'ordures ménagères, qui a été le siège de dépôts de déchets industriels illégaux jusqu'en 1994. En 1983 des fouilles effectuées pour permettre la pose d'une canalisation révèle la présence d'huile de vidange à 9m de profondeur. Les échantillons prélevés à moins de 5m de profondeur par l'expert judiciaire en 1995 et 1997 ont révélé une pollution des sols aux métaux lourds (chrome, plomb, zinc, cuivre, et nickel), aux PCB et aux hydrocarbures.
Etat technique	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	77.0022	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=77.0022

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques avérés
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	686958.0 , 6879334.0 (Lambert 93)
Superficie totale	36277 m²
Perimètre total	1248 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MONTHYON	0D	2	13/09/2016
MONTHYON	0D	6	13/09/2016
MONTHYON	0D	4	13/09/2016
MONTHYON	0D	3	13/09/2016
MONTHYON	0D	1	13/09/2016
MONTHYON	0D	5	13/09/2016

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
1995 - Analyse des échantillons de sol		Oui
1997 - Analyse des échantillons de sol		Oui
2016 - Plan cadastral Gibraltar		Oui
1983 -Rapport de l'inspecteur		Oui

Cartographie



Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS00985



Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS00985